

SEWING MACHINE TABLE

COMFOLOCK 1

СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS



ATTENTION

ВНИМАНИЕ




ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ




WATCH

СМОТРЕТЬ



EQUALITY

РАВЕНСТВО



EVEN SURFACE

РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

010001 1x

010002 1x

010003 1x

010004 1x

010005 1x


010006 1x

010007 1x


010009 1x

010026 1x

020003



020004 1x



1x

020005 1x



1x 020006

1x 020010

L 660

020021



2x

020034



2x

030001

3 * 16

24x

030003

6,2 * 50

13x

030005

4,2 * 16

10x

030006

2,9 * 13

2x

030007

φ6

2x

030008

φ4

2x

030009

M4 * 20

2x

030010



φ6

4x

030011



φ15

13x

030012



φ18

6x

030013



L = 35

6x

030014



φ15 h12

6x

030015



φ8 * 30

6x

030022



M 8

4x

030023



φ8

4x

030031



φ8 s2,5

4x

030033




4,2 * 13

11x


4x

050001




1x 040001

1x 040002



1x 040003



S 4



*
S 4 **S 10**



4x		030011	1
4x		030003	

010003


010006



010004











010026



4


*
Входит в комплект стола.
Included into table set.





ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ!

БЕЗ МАШИНЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!




ATTENTION! HIGH PRESSURE!

DON'T USE WITHOUT SEWING MACHINE!

010009

040001



14

030005
4X




030010



010001




010009







15





S10








1



2



3



8