


***SEWING MACHINE TABLE
COMFORT 2 (C2L, C2XL)
СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ***



SYMBOLS



ATTENTION

ВНИМАНИЕ




ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ




WATCH

СМОТРЕТЬ



EQUALITY










РАВЕНСТВО








EVEN SURFACE



РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

010001 1x	010002 1x	010003 1x	010004 1x	010006 1x	010007 1x
010008 1x	010009 1x	010010 1x	010011 3x	010012 3x	010013 3x
010014 1x	010016 1x	010028 1x	010041 1x		

020001  4x	020002  2x	020003  1x	020004 1x  020005 1x		
020006  5x	020008  1x	020010  1x	020011  1x	020012  1x	
4x 020015 DR 			4x 020015 DL 		
4x 020013 CR 			4x 020013 CL 		
1x 020007 			4x 020016 		
030001  3 * 16 40x	030002  3,5 * 16 37x	030003  6,2 * 50 16x	030038  2,5 * 20 4x	030005  4,2 * 16 10x	030006  2,9 * 13 4x
030007  φ6 2x	030008  φ4 10x	030009  M4 * 20 10x	030010  φ6 4x	030011  φ15 16x	030012  φ18 9x
030013  L = 35 9x	030014  φ15 h12 9x	030015  φ8 * 30 16x	030016  φ8 * 30 6x	030017  φ15 h10 6x	030027  M4 * 35 2x
030033  4,2 * 13 33x					











1x S4



*

Входит в комплект стола.
Included into table set.










ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ!

БЕЗ МАШИНЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!




ATTENTION! HIGH PRESSURE!
DON'T USE WITHOUT SEWING MACHINE!

010009




19


030005
4x



030010



010001






010009

040001

20




S10





25

6x 030001



3x 020015 DR

030016 6x 22

23 030002
6x 3x 020016

3x 010013


3x 010012

3x 010011

24 6x 030017

25

6x 030001



3x 020015 DL

26 030009 030008


6x 6x

3x 020006

21

030015

6x




27

030002
4x

1x 050004



30

030001
2x

1x 020015 DR

010028

010041


28 030002
2x

1x 020016

31

030003
2x




29






030027 030008
2x 2x
1x 020006

1x 020015 DL

30

030001
2x

33**1x 050003****2x 050002****4x** **030033****1x 050006****32****030033
8x** **4x 050001**

**1****2****3****4****5**

+

