


**SEWING MACHINE TABLE
COMFORT 4 (C4L , C4XL)
СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ**



SYMBOLS



ATTENTION

ВНИМАНИЕ



ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ



SPECIAL OPERATION


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ



[sewingtable.eu/manual/
shveystol.ru/ins.php](http://sewingtable.eu/manual/shveystol.ru/ins.php)


WATCH

СМОТРЕТЬ



EQUALITY





РАВЕНСТВО





EVEN SURFACE

РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


010001	1x	010002	1x	010003	1x
010004	1x	010005	1x	010006	1x
010007	1x	010008	1x	010009	1x
010010	1x	010011	2x	010012	2x
010013	2x	010014	1x	010015	1x
010018	1x	010019	1x	010023	1x
010024	1x	010025	1x	010026	1x
010027	1x	010028	1x	010029	1x



 020001 5x	 020002 2x	 020003 2x	 020004 2x	 020005 2x
 020006 2x	 020008 1x	 020010 2x	 020011 1x	 020012 1x
 5x 020019		1x 020009  L300		
 3x 020013 CR		 3x 020013 CL		
 3x 020015 DR		 3x 020015 DL		
 2x 020016	 2x 020017	 020021 4x	 2 x 020022	

030001 3 * 16 62x	030002 3,5 * 16 20x	030003 6,2 * 50 22x	030038 2,5 * 20 4x	030005 4,2 * 16 10x	030006 2,9 * 13 6x	030007 φ6 2x	030008 φ4 4x	030009 M4 * 20 4x	030010 φ6 4x
030011 φ15 22x	030012 φ18 15x	030013 L 35 15x	030014 φ15 h 12 15x	030015 φ8 * 30 18x	030016 φ8 * 30 4x	030017 φ15 h 10 4x	030061 M 8 4x	030060 φ8 4x	030024 5 * 50 4x



COMFORT 4L , COMFORT 4XL







010023




010024





010025



010027







010026



*

Входит в комплект стола.
Included into table set.





16 10x 030011
030003
10x 030003

010003

010014

010006

010004

010008

18 020002

1x



030033
3x

17 020001

4x



030033
12x

18 020002

1x



030033
3x

1x 010015

1x 010005

19

**2x 030011
030003**

21 **030002**

4x



**1x
020008**

20 **030008 030009**

4x

4x



2x

27

1x 020012

2x 030006

26

1x 020010

**22x
030001**

1x 010007

22 **020011**



**1x
030038**

23 **020003**



**4x
030033**

24

1x 020010

**22x
030001**

28

040003

040002

040001

2x 030007


6x 030005

25


030002

4x

2x 020016



[sewingtable.eu/manual/
shveystol.ru/ins.php](http://sewingtable.eu/manual/shveystol.ru/ins.php)







ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ!

БЕЗ МАШИНЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!



010009

040001




36

030005
4X




030010



010001




010009




37



S10



39




1 x 050003




2 x 050002

4 x **030033**



030033




38



8 x **030033**





4 x 050001














COMFORT 4L , COMFORT 4XL





**1****2****3****4**

5**6A****6B**