


**SEWING MACHINE TABLE
COMFORT 6 (C6L , C6XL)**
СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS




ATTENTION

ВНИМАНИЕ



ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ



SPECIAL OPERATION


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ



*sewingtable.eu/manual/
shveystol.ru/ins.php*


WATCH

СМОТРЕТЬ



EQUALITY




РАВЕНСТВО







EVEN SURFACE

РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

010001	2x	010002	2x	010003	2x	010004	2x
010006	2x	010007	2x	010008	2x	010009	2x
010011	3x	010012	3x	010013	3x	010023	1x
010024	1x	010025	1x	010026	1x	010027	1x
010028	2x	010041	1x				

020001 	020002 	020003 	020004 	020005 	
4x	4x	2x			
020006 	020008 	020010 	020011 	020012 	020021 
6x	2x	2x	2x	2x	4x
5x 020013 CR 			5x 020013 CL 		
5x 020015 DR 			5x 020015 DL 		

030001 	030002 	030003 	030038 	030005 	030006 	030007 
3 * 16 68x	3,5 * 16 36x	6,2 * 50 28x	2,5 * 20 8x	4,2 * 16 20x	2,9 * 13 8x	φ6 4x
030008 	030009 	030010 	030011 	030012 	030013 	030033 
φ4 12x	12x	8x	26x	16x	16x	4,2 * 13 54x
030014 	030015 	030016 	030017 	030061 	030060 	030027 
φ15 h12 16x	φ8 * 30 18x	φ8 * 30 6x	φ 15 h10 6x	M 8 4x	φ 8 4x	M 4 * 35 2x
						φ 8 s2,5 4x



**L****R****L****S4****S10**

1	8 x		030011
	8 x		030003


010006**010003****010008****010004**


2	020001
2 x	
6 x	

3 020002

2 x	
6 x	

Входит в комплект стола.
Included into table set.











ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ!





БЕЗ МАШИНЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!






010009



010001







21 4x 030011
030003
4x

010023

23 030013
4x

010024

010027

20

030002
10x



22 6x 030011
030003
6x

010025

010026

25

4x 030061



4x 030031



4x 030060



4x 020021





020013 CL
5x












20
030002
10x


*

Входит в комплект стола.
Included into table set.






3x 010011






35

1x 050005 4x 030002



36

030001
2x





R





R

=



L





6

